

REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI BERGAMO



# COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Variante generale al PGT  
L.R. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.




Tavola numero

## PIANO DEI SERVIZI

SCHEDE DELLE AREE E ATTREZZATURE PER  
SERVIZI PUBBLICI

Scala

Data

Giugno 2024

Delibera adozione

DCC n. 28 del 14/11/2023

Delibera approvazione

DCC n. 6 del 09/04/2024

Note

SINDACO PRO TEMPORE

Manuel Preda

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Valentina Ceruti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
COMUNALE

Elio Signorelli

# PGT 2024

# VILLA D'ALMÈ'



MANZONI ARCHITETTI

GIORGIO MANZONI MARIO MANZONI [www.manzoniarchitetti.com](http://www.manzoniarchitetti.com)

Mario Manzoni

Giorgio Manzoni

Valentina Cassader

Claudia Guerini

Davide Carrera

con

## PIANO zero

progetti


Alessandro Martinelli

Francesco Botticini


# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

- Aree e attrezzature sportive
- Attrezzature scolastiche
- Attrezzature religiose
- Spazi aperti e aree verdi
- Attrezzature collettive




## 1 - Località Ghiaine




# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

-  Aree e attrezzature sportive
-  Attrezzature scolastiche
-  Attrezzature religiose
-  Spazi aperti e aree verdi
-  Attrezzature collettive




## 2 - Località SS470 Villa d'Almè/Dalmine




# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

- Aree e attrezzature sportive
- Attrezzature scolastiche
- Attrezzature religiose
- Spazi aperti e aree verdi
- Attrezzature collettive




## 3 - Località Ronco Alto e Centro




# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

-  Aree e attrezzature sportive
-  Attrezzature scolastiche
-  Attrezzature religiose
-  Spazi aperti e aree verdi
-  Attrezzature collettive




## 4 - Località Bruntino




# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

- Aree e attrezzature sportive
- Attrezzature scolastiche
- Attrezzature religiose
- Spazi aperti e aree verdi
- Attrezzature collettive




## 5 - Località Bruntino



# MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

## LEGENDA

- Aree e attrezzature sportive
- Attrezzature scolastiche
- Attrezzature religiose
- Spazi aperti e aree verdi
- Attrezzature collettive



## 6 - Ronco Basso





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ronco Basso	Link	AC01
Indirizzo	Via Ronco Basso	Nome	Oikos Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	1093 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	924 mq	Valutazione globale	9 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Alto	Link	AC02
Indirizzo	Via Aldo Moro	Nome	Municipio
Tipologia di servizio	Amministrazione	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	5345 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	1286 mq	Valutazione globale	9 /10


### DATI RILEVAZIONE

PERCEZIONE		FRUIBILTÀ		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
ACCESSIBILITÀ				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

La sala polivalente ad uso culturale presso la sede municipale è oggetto di risanamento nel POP (Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025).

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ronco Alto	Link	AC03
Indirizzo	Via Aldo Moro	Nome	Biblioteca
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative / sva	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	5345 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	256 mq	Valutazione globale	9 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ronco Alto	Link	AC04
Indirizzo	Via Aldo Moro	Nome	Museo Civico di Scienze
Tipologia di servizio	Attività culturali	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	5345 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	430 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC05
Indirizzo	Passaggio Parco del Borgo	Nome	Sala Polivalente
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	5215 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	123 mq	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Le funzioni pubbliche occupano esclusivamente il piano terra dell'edificio. Spazio gioco per bambini e piccola palestra. Grande spazio verde non recintato annesso

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC06
Indirizzo	Via Roma	Nome	Casa di Comunità Papa Giovanni XXIII
Tipologia di servizio	Sanità / assistenza	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	791 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	409 mq	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 28/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC07
Indirizzo	Via Mazzini	Nome	Casa di cura RSA Nobile Baglioni
Tipologia di servizio	Sanità / assistenza / previdenza	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	5170 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	1199 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Bar pubblico utilizzabile anche da esterni al piano terra.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC08
Indirizzo	Via Locatelli Milesi	Nome	Cinema e Teatro Serassi
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative / sva	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	3132 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	1016 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 28/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Centro	Link	AC09
Indirizzo	Via Maresciallo Luigi Bernardo	Nome	Sede Croce Rossa Italiana
Tipologia di servizio	Sanità / assistenza	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1480 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	480 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 28/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC10
Indirizzo	Via Roma	Nome	Sede Carabinieri
Tipologia di servizio	Amministrazione	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Sovracomunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	1092 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	340 mq	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona


##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### Note

Edificio dismesso, la principale funzione è stata traslata. E' in corso un progetto per la rifunzionalizzazione dell'edificio.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Gnera	Link	AC11
Indirizzo	Via Gnera	Nome	Piazzola ecologica
Tipologia di servizio	Discarica	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	2769 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	22 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizio TPL


- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Superamento barriere


- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AC12
Indirizzo	Via Foresto I	Nome	Cimitero di Bruntino
Tipologia di servizio	Cimitero	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	1969 mq	Valutazione accessibilità	2 /5
Superficie coperta	369 mq	Valutazione globale	6,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona


##### Superamento barriere

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### Note

Diviso in due parti: la prima accessibile a tutti, la seconda raggiungibile solo attraverso una gradinata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AC13
Indirizzo	Via Coriola	Nome	Protezione civile
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative / sva	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	1502 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	340 mq	Valutazione globale	6,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### FRUIBILITÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizio TPL


- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Superamento barriere

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Bruntino	Link	AC14
Indirizzo	Via Brigata Orobica	Nome	Sede Alpini
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	928 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	131 mq	Valutazione globale	6,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ghiaie	Link	AC15
Indirizzo	Via F.lli Calvi	Nome	Nuova stazione TEB Capolinea
Tipologia di servizio	Mobilità e trasporti	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Sovracomunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	6606 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILITÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona


#### Note

In fase di progettazione (TEB 2026). Fino all'anno 2023 ha ospitato la sede e il deposito degli Autobus Arriva.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Zona SS470	Link	AC17
Indirizzo	Via Mazzi	Nome	Nuova fermata TEB Mazzi
Tipologia di servizio	Mobilità e trasporti	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Sovracomunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	8559 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona


##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### Note

In fase di progettazione (TEB 2026).

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AC18
Indirizzo	Via Dante	Nome	Ex Scuola
Tipologia di servizio	Generali	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	2633 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	683 mq	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Attualmente l'edificio è dismesso e inattivo, ma è previsto un progetto come da area di trasformazione AR3.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AR01
Indirizzo	Via Ronco Basso	Nome	Chiesina della Scabla
Tipologia di servizio	Luogo di culto / cappella	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	290 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	90 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AR02
Indirizzo	Via Prada	Nome	Parrocchia Santi Faustino e Giovita
Tipologia di servizio	Luogo di culto / chiesa parrocchiale	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	2005 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	812 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona


##### Superamento barriere

- Insufficiente  
 Discreta  
 Buona

#### Note

Piccole stanze con funzioni differenti annesse (camera mortuaria, cappelletta). Superamento barriere architettoniche consentito solo da un ingresso secondario, non dal principale.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AR03
Indirizzo	Via Don Giovanni Gelfi	Nome	Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Tipologia di servizio	Luogo di culto / chiesa	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	804 mq	Valutazione accessibilità	2 /5
Superficie coperta	434 mq	Valutazione globale	6 /10


### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Superamento barriere architettoniche consentito solo da un ingresso secondario, non dal principale.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AR04
Indirizzo	Via Foresto I	Nome	Ex Chiesa di San Giacomo
Tipologia di servizio	Luogo di culto / chiesetta	Valutazione percezione	1 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	0 /3
Superficie fondiaria	271 mq	Valutazione accessibilità	0 /5
Superficie coperta	59 mq	Valutazione globale	1 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Edificio totalmente abbandonato.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Bruntino alto	Link	AR05
Indirizzo	Via San Mauro	Nome	Chiesa di San Mauro
Tipologia di servizio	Luogo di culto / chiesetta	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	330 mq	Valutazione accessibilità	0 /5
Superficie coperta	325 mq	Valutazione globale	3 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente				
<input type="checkbox"/> Discreta				
<input type="checkbox"/> Buona				

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Centro	Link	AR06
Indirizzo	Via Prada	Nome	Oratorio San Carlo
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative / reli	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	4703 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	2104 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AR07
Indirizzo	Via Cà dell'Orto	Nome	Oratorio di Bruntino
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associative / reli	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	2401 mq	Valutazione accessibilità	2 /5
Superficie coperta	257 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	ASC01
Indirizzo	Via Prada	Nome	Asilo Leone XIII
Tipologia di servizio	Scuola dell'infanzia	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	3345 mq	Valutazione accessibilità	2 /5
Superficie coperta	1047 mq	Valutazione globale	5,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Spazio esterno con potenziale poco sfruttato.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	ASC02
Indirizzo	Via Prada	Nome	Scuola elementare Mons. Sigismondi
Tipologia di servizio	Istruzione primaria	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	7906 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	2002	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Campetti esterni annessi, per esempio quello da basket. La palestra, ad oggi non utilizzata, è oggetto di ristrutturazione e adeguamento nel POP (Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025).

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ventolosa	Link	ASC03
Indirizzo	Via Monte Bastia	Nome	Scuola secondaria Alberto Manzi
Tipologia di servizio	Istruzione secondaria	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	8061 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	2413 mq	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ronco Basso	Link	ASP01
Indirizzo	Via Ronco Basso	Nome	Centro Sportivo Comunale A.S.D.
Tipologia di servizio	Impianto sportivo	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	24630 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	441 mq	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Centro	Link	ASP02
Indirizzo	Via Prada	Nome	Campo sportivo Oratorio San Carlo
Tipologia di servizio	Impianto sportivo	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	4455 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	553 mq	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>	<b>FRUIBILITÀ</b>			
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Bruntino	Link	ASP03
Indirizzo	Via Cà dell'Orto	Nome	Campo sportivo Oratorio di Bruntino
Tipologia di servizio	Impianto sportivo	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	3327 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	105 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV01
Indirizzo	Via San Rocco	Nome	Verde urbano attrezzato
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	211 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	6,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV02
Indirizzo	Via San Sebastiano	Nome	Verde urbano attrezzato
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	828 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	8 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona


#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV03
Indirizzo	Via Aldo Moro	Nome	Verde urbano
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	4914 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	6 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>		<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona


#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV04
Indirizzo	Via Alcide de Gasperi	Nome	Verde urbano attrezzato
Tipologia di servizio	Area verde di arredo	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	0 /3
Superficie fondiaria	1674 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	4,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata ma chiusa all'interno di edifici. Ciò le conferisce un'aria privata nonostante sia pubblica.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV05
Indirizzo	Via Don Milani	Nome	Verde urbano attrezzato
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	0,5 /3
Superficie fondiaria	293 mq	Valutazione accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>	<b>FRUIBILTÀ</b>			
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Basso	Link	AV06
Indirizzo	Via Pradelle	Nome	Parco pubblico Luigi Quarti
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	1777 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	6 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>	<b>FRUIBILTÀ</b>			
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ronco Alto	Link	AV07
Indirizzo	Via Aldo Moro	Nome	Parco pubblico Papa Giovanni XXIII
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	1761 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	9 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>		<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area recintata ma facilmente accessibile.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV08
Indirizzo	Via Roma	Nome	Verde urbano attrezzato
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	321 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV09
Indirizzo	Piazza IV Novembre	Nome	Piazza IV Novembre
Tipologia di servizio	Area di arredo stradale attrezzata	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	997 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV10
Indirizzo	Via Belotti	Nome	Parco
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	0,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	744 mq	Valutazione accessibilità	2 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	3,5 /10


### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Stato di quasi totale abbandono. Cancellone chiuso. Elettrodotta nel mezzo crea una situazione di pericolo. Area recintata e chiusa.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV11
Indirizzo	Via Mazzi	Nome	Verde urbano
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	Valutazione percezione	1 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	0 /3
Superficie fondiaria	2350 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	4 /10


### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area con poche potenzialità a causa dell'elevata pendenza. Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI


Località	Ronco Alto	Link	AV12
Indirizzo	Via Donizzetti	Nome	Parco
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	517 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILITÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/03/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AV13
Indirizzo	Via degli alpini	Nome	Verde urbano
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	0,5 /3
Superficie fondiaria	13271 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	5,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona

#### Note

Area con poche potenzialità a causa dell'elevata pendenza. Area non recintata.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Bruntino	Link	AV14
Indirizzo	Via Ripa	Nome	Parco e bar del Colle
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	4340 mq	Valutazione accessibilità	3 /5
Superficie coperta	142 mq	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona


#### Note

Il bar annesso al parco è chiuso e non utilizzato, nonostante le sue forti potenzialità. Area recintata ma facilmente accessibile.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ventolosa	Link	AV15
Indirizzo	Via Gaggio	Nome	Parco pubblico Santa Barbara
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1592 mq	Valutazione accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	7 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ventolosa	Link	AV16
Indirizzo	Via Monte Bastia	Nome	Parco
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale attrezzat	Valutazione percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione	Valutazione fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	558 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	7,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta	<input checked="" type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ghiaie	Link	AV17
Indirizzo	Via A. Gotti	Nome	Parco Isaia Luigi Locatelli
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	3425 mq	Valutazione accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	8,5 /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b>	<b>Qualità del contesto</b>	<b>Dotazione di attrezzature</b>	<b>Servizi connessi</b>	<b>Multifunzionalità</b>
<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b>	<b>Dotazione ciclabili</b>	<b>Dotazione percorsi pedonali</b>	<b>Servizio TPL</b>	<b>Superamento barriere</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Insufficiente
<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta	<input type="checkbox"/> Discreta
<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Buona

Note

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 04/04/2023



## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV18
Indirizzo	Via Ronco Alto	Nome	Parco del Volontario
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la r	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	2558 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

<b>PERCEZIONE</b>		<b>FRUIBILTÀ</b>		
<b>Stato di conservazione</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Qualità del contesto</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione di attrezzature</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizi connessi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Multifunzionalità</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona
<b>ACCESSIBILITÀ</b>				
<b>Dotazione parcheggi</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione ciclabili</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Dotazione percorsi pedonali</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Servizio TPL</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona	<b>Superamento barriere</b> <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/> Discreta <input type="checkbox"/> Buona


#### Note

In corso di realizzazione.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Centro	Link	AV19
Indirizzo	Via Roma	Nome	Nuovo verde pubblico e area giochi
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata per il gioco e la ri	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	852 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILITÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona


#### Note

In fase di progettazione.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ghiaie	Link	AV20
Indirizzo	Via Dante	Nome	Parco nuovo di via Dante
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	13137 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona


#### Note

In fase di progettazione.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





## COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

### DATI ANAGRAFICI

Località	Ghiaie	Link	AV21
Indirizzo	Via Gotti	Nome	Parso nuovo di via Gotti
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata	Valutazione percezione	<input type="checkbox"/> /2
Bacino di utenza	Comunale	Valutazione fruibilità	<input type="checkbox"/> /3
Superficie fondiaria	24244 mq	Valutazione accessibilità	<input type="checkbox"/> /5
Superficie coperta	-	Valutazione globale	<input type="checkbox"/> /10

### DATI RILEVAZIONE

#### PERCEZIONE

##### Stato di conservazione

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Qualità del contesto

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### FRUIBILTÀ

##### Dotazione di attrezzature

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizi connessi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Multifunzionalità

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### ACCESSIBILITÀ

##### Dotazione parcheggi

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione ciclabili

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Dotazione percorsi pedonali

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Servizio TPL

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

##### Superamento barriere

- Insufficiente
- Discreta
- Buona

#### Note

In fase di progettazione.

#### LOCALIZZAZIONE



#### ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

