



Indagini geognostiche

-  DPSH
-  DPM
-  DPL
-  MASW
-  REMI
-  SR
-  Profilo sismico a rifrazione
-  HVSr
-  Stazione geomeccanica
-  Sondaggio a carotaggio continuo
-  limite comunale



COMUNE DI VILLA D'ALME'
PROVINCIA DI BERGAMO

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**
AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO CARTA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE	TAVOLA: 4
	SCALA: 1:5.000
	DATA: Novembre 2023 AGGIORNAMENTO: Luglio 2024

IL TECNICO




Dott. Geol. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Ventolosa, 2 - 24018 Villa d'Alme (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it